



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE- AL

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO  
SANTO INÁCIO**



Figura 1: Pintura externa.



Figura 2: Pintura externa e execução de piso em concreto.



Figura 1: Revisar coberta e aplicar de pintura.



Figura 4: Aplicar pintura e revestimento externo.



Figura 5: Aplicação de gradil e película em janelas.



Figura 6: Substituir revestimento e aplicar pintura.



Figura 7: Substituir revestimento e aplicação de pintura.



Figura 8: Substituir luminárias.



Figura 9: Pintar muro.



Figura 10: Substituição de esquadrias danificadas.