



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍZ DO QUITUNDE- AL

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORÁLIA BELO DA
SILVA**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QITUNDE- AL



Figura 1: Construção de recepção.



Figura 2: Revisão de forro pvc e troca de luminárias.



Figura 1: Troca de revestimento cerâmico.



Figura 4: Pintura de paredes e substituição de esquadrias.



Figura 5: Aplicação de gradil e película em janelas.



Figura 6: Remoção de infiltração.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE- AL



Figura 7: Substituição de esquadrias.




Figura 8: Troca de louças e revestimento.



Figura 9: Substituição de esquadrias.



Figura 10: Executar pintura e troca de revestimento.



Figura 11: Aplicar pintura e trocas revestimento.



Figura 12: Trocar esquadrias, revestimentos e revisar forro.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE- AL



Figura 13: Substituir esquadrias.



Figura 14: Executar pintura e revestimento externo.



Figura 15: Executar revestimento e trocar esquadrias.