



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE- AL

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO  
ROCHA CALADO**



Figura 1: Trocar revestimento externo.



Figura 2: Trocar revestimento e revisar forro pvc.



Figura 1: Aplicar pintura e revestimento novo.



Figura 4: Remover infiltração e trocar luminárias.



Figura 5: Substituir esquadrias.



Figura 6: Remover infiltração, aplicar revestimento e pintura.

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE- AL



Figura 7: Revisão de cobertura e pintura externa.



Figura 8: Pintura de muro.



Figura 9: Troca de revestimento e substituição de esquadria.



Figura 10: Troca de louças e de revestimento cerâmico.



Figura 11: Substituição de esquadrias



Figura 12: Executar pintura externa.

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE- AL



Figura 13: Revisão de cobertura e pintura externa.



Figura 14: Executar pintura e aplicação de grade.



Figura 15: Revisão de forro pvc.



Figura 16: Aplicação de pintura e troca de revestimento.



Figura 17: Troca de luminárias.



Figura 18: Aplicação de revestimento externo.